

平成 30 年 7 月 3 日  
札幌駅総合開発株式会社

エスタ店屋上排気筒からの飛散物及び大気環境調査結果について

6月30日にお知らせいたしました、エスタ店屋上排気筒からの飛散物について、専門機関に大気環境測定調査を依頼しておりましたので、事故発生時から本日（7月3日）までの測定結果の速報値をお知らせいたします。

改めて、エスタ店ご利用のお客様、周辺施設の皆様、関係の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

1 飛散物及び大気環境調査結果について

別紙を参照ください。

2 お客様相談窓口について

お客様のお問い合わせにつきましては、6月29日より総務部にて対応してまいりましたが、新たに、「お客様相談窓口」を7月3日（火）より設置いたしました。

・専用電話 011-209-5091

3 なお、現在営業休止しております、2F「エスタビアガーデン」及び屋上「そらのガーデン」

につきましては、7月8日（日）まで営業休止といたします。

以上

お問い合わせ 札幌駅総合開発株式会社 総務部 011-209-5057

## 飛散物の調査結果

### 1. 調査方法

- ①飛散物 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法（JIS A 1481-1（2016）」
- ②環境測定 「アスベストモニタリングマニュアル」（第4.1版）（平成29年7月 環境省水・大気環境局大気環境課）に記載された方法に準拠する。


### 2. 調査結果

- ①飛散物 : アスベスト有（種類：アモサイト）
- ②環境測定結果（速報値：アスベスト以外を含む総繊維数） 確定値は7月5日以降

No.	測定箇所	採取時間					記事
		6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	
		21:04 ＼ 24:10	14:15 ＼ 17:45	9:51 ＼ 12:32	12:32 ＼ 16:40	9:30 ＼ 12:07	
①	1階階段前	3.5	0.3未満	0.3未満	降雨測定不能	0.3未満	
②	2階階段踊り場	0.6	0.3未満	0.3未満	降雨測定不能	0.3未満	
③	屋上（11階）そらのガーデン	—	0.3未満	0.3未満	降雨測定不能	0.3未満	

- ※ 測定の下限値は0.3本/Lであることから、0.3本/Lを下回る結果については「0.3未満」と表記している。
- ※ 環境省の近年のモニタリング結果から、一般大気環境中の総繊維数濃度は概ね1本/L以下であることから、漏洩監視の観点からの目安は、石綿繊維数濃度1本/Lとすることが適当である。  
（出典：建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6（環境省水・大気環境局大気環境課））
- ※ 環境測定は7月5日まで実施予定

#### 【飛散物の除去範囲及び環境調査測定点】



■ : 飛散物除去作業範囲（約7,500㎡）

西塔屋屋上周辺	約300㎡
2階ペデストリアンデッキ	約1,200㎡
地上（バスレーン及びタクシープール）	約6,000㎡

除去方法：真空掃除機により除去（専門業者による 作業時間 当日19:30～翌4:40）  
除去した飛散物の量：約300リットル

● : 環境測定実施箇所