

平成 30 年 7 月 6 日
札幌駅総合開発株式会社

エスタ店屋上排気筒からのアスベスト飛散に伴う大気環境測定結果について

平成 30 年 6 月 29 日午後 3 時 4 分頃、エスタ店の地下 3 階に設置されている非常用発電機の試運転中に排気筒内で異常燃焼が発生したため、同店屋上の排気筒から煤と共に排気筒内の断熱材の一部が飛散いたしました。

これまで、アスベストの大気中濃度を測定してきましたので、その測定結果についてお知らせいたします。

改めまして、エスタ店ご利用のお客様、周辺施設の皆様、関係の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

1 環境測定結果推移

速報値（アスベスト以外を含む総繊維数）

（単位：本/L）

測定日 採取時間 測定箇所(屋外)	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5
	21:04～ 24:10	14:15～ 17:45	9:51～ 12:32	12:32～ 16:40	9:30～ 12:07	14:08～ 16:38	9:53～ 12:03
1 階階段前	3.5	0.3 未満	0.3 未満	*降雨	0.3 未満	0.3	*降雨
2 階階段踊り場	0.6	0.3 未満	0.3 未満	*降雨	0.3 未満	0.3 未満	*降雨
屋上(11 階)そらのガーデン	—	0.3 未満	0.3 未満	*降雨	0.3 未満	0.3 未満	*降雨

*降雨：降雨測定不能

・測定の下限値は 0.3 本/L であることから、0.3 本/L を下回る結果については「0.3 未満」と表記しています。

2 アスベスト濃度測定結果

1 階階段前（6 月 29 日 21:04～24:10 採取分）

	種 類	濃 度
速報値	総繊維数	3.5 本/L
確定値	アスベスト繊維数（アモサイト）	1.5 本/L

6 月 29 日 1 階階段前は、アスベスト漏洩監視上の目安である 1 本/L を一時的に超えておりましたが、同日中に飛散物の除去・清掃を終了し、その後の測定において、全ての箇所でも通常の一般大気環境中濃度と同程度以下となり、安定しています。

3 「お客様相談窓口」

引き続き、お客様の健康についてのご相談については、「お客様相談窓口」で対応いたします。

・専用電話 011-209-5091

4 営業再開について

現在、営業休止しております、2 F「エスタビアガーデン」及び屋上「そらのガーデン」につきましては、7 月 9 日（月）より営業再開します。